

Pto. Mazatlán No. 279 Col. La Pastora • Deleg. Gustavo A. Madero • C.P. 07290 México, D.F. Tels. 2227-2425 2227-2430 2227-2432 2227-2439 • Fax 2227-2883 • fesa@prodigy.net.mx R.F.C. FES-871026-PI9

CERTIFICADO DE CALIDAD

VENDIDO A: PLESA	ANAHUAC Y CIAS, SA DE CV	CON LA FACTUF	RA 2		
		ANÁLISIS QUÍMICO		PRUEBAS FÍSICA	5
DESCRIPCIÓN	HT C SI	MN P S	CR NI MO	A B C	D NORMA
80RED.CONC. DE 152X 76 NN CED-80 60RED.CONC. DE 152X102 NN CED-80	97759 0.180 0.27 97759 0.180 0.27	0.69 0.007 0.003 0.69 0.007 0.003	0.070 0.04 0.04 0.070 0.04 0.04	33 49 42 33 49 42	75 ASTN A 234 WPB 75 ASTN A 234 WPB
250TEE RECTA DE 76 NN CEDULA 40	22611 0.120 0.23	1.05 0.011 0.002	0.030 0.02 0.02	33 46 37	128 ASTN A 234 WPB •
100TEE RECTA DE 102MM CEDULA 40 10TEE RECTA DE 76 NN CEDULA 80	25810 0.120 0.26 42265 0.120 0.25	1.05 0.011 0.002 1.06 0.001 0.001	0.050 0.03 0.02 0.040 0.03 0.02	32 47 39 34 47 41	134 ASTN A 234 WPB 134 ASTN A 234 WPB
100TBE RBCTA DE 102NM CEDULA 80	562281 0.160 0.24	1.08 0.012 0.002	0.060 0.05 0.02	30 49 34	131 ASTN A 234 WPB

Pruebas

Físicas

A=Fluencia - KG mm2 - Mpa - PSI B=Resistencia - KG mm2 - Mpa - PSI

C=Alargamiento -

D=Dureza

%--BHN - HRB - HRC

Cumple con Norma NACE-MR-OI-75/97

Dimensiones de acuerdo ANSI BI6.9 Cumple con norma ASTN/ASNE A 234 WPB 02/2002

Materia prima TUBERIA SIN COSTURA

Certificamos que estos materiales fueron fabricados El certificado original esta impreso en papel de seguridad en materia prima

Este certificado consta de

EL PORCENTAJE DE VANADIO ES MENOR A .080% EL PORCENTAJE DE COLUMBIO ES MENOR A .002%

TRATAMIENTO TERMICO A 930-950 GRADOS

EL PORCENTAJE DE COBRE ES MENOR A .040%

bajo la norma correspondiente, siendo la composición caso de que el poseedor entregue una fotocopia del mismo, del material la que proporciona el fabricante de la deberá garantizar la conformidad con el original y se hará responsable por cualquier uso ilegal o indebido.

CONTROL DE CALIDAD