

18085

# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones #100, Fracc. Industrial del norte.  
C.P. 87340. Tel. (8688) 1-50-1900 al 29 Fax (8688) 150-1954  
H. Matamoros Tam.,



## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Número (number)

**CLIENTE LAMINADORA VISTA HERMOSA, S.A DE C.V**

**FACTURA**

**FECHA 11/20/2012 10:39:27 AM**

**Certificado 061041**

No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Um.E.	Ult.T.	El	lg/Lt	C	Mn	P	S	Al	SI	Cu	Ni	Cr	CEQ
1-20121109-1-014	ANG 1 1/4	20ft	000012104887 A36/A529-50	53200	79900	25	0.66	0.221	0.952	0.009	0.023	0.000	0.239	0.216	0.085	0.073	0.453
1-20121109-1-015	ANG 1 1/4	20ft	000012104887 A36/A529-50	53200	79900	25	0.66	0.221	0.952	0.009	0.023	0.000	0.239	0.216	0.085	0.073	0.453
1-20121109-3-029	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-032	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-034	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-037	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-039	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-040	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-041	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-042	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-044	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-045	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-046	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-047	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-048	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-049	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-050	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461
1-20121109-3-051	ANG 1 1/4	20ft	000012104765 A36/A529-50	52800	80800	27	0.65	0.223	0.964	0.008	0.018	0.000	0.238	0.225	0.074	0.089	0.461

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6



Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: ángulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestión de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.