


CERTIFICATE NO. (증서번호) : B401301
 DATE OF ISSUE (발행일자) : 2017-04-14
 CO. TRACK (P.O. NO.) (제원번호) : 24409
 P.R. NO. (주문서번호) : F161000176
 COMMODITY (제품명) : E.R.W. CARGON STEEL PIPE
 SPECIFICATION (제품규격) : API 5L BPSL/ASTM A53B/SYSTE 5A53B

Page 1 of 2

CUSTOMER (고객사) : PLESA ANAHUAC Y CIA S.A. DE C.V.

EN10204 3.1/ISO 10474 3.1B

출산공장 : 울산광역시 북구 영포로 106
 706, Yeompo-ro, Buk-gu, Ulsan, Korea



검사증명서

MILL TEST CERTIFICATE



No.	TYPE OF PIPE END	SIZE	PCS	WEIGHT	TOTAL LB.GHTH	HEAT No	Hydraulic Test		Tensile Properties (Gage Length: 2 inch)			Hardness Test			Hardness Test & CM Impact Test		
							PSI	SEC	Tensile Strength Base	Yield Strength	Elongation	Max Value	Min Value	CM Impact Test (C)	Shear Area (%)		
1	EB BE	10-3/4" X 0.250" X 20.177 F	45	11,650	977,955	G69905	1000	5	479	521	365	41	B	165	248		
2	EB BE	10-3/4" X 0.250" X 20.177 F	50	15,532	1,210,62	ZB1453	1000	5	474	524	353	39	B	163	171		
3	EB BE	10-3/4" X 0.250" X 20.177 F	4	1,035	80,708	ZC3613	1000	5	469	525	367	35	B	138	140		
4	EB BE	10-3/4" X 0.250" X 20.177 F	15	3,863	302,655	ZC3719	1000	5	487	518	356	37	B	150	150		

본 제품은 관련 규격에 합격되었음을 보증합니다.
 WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN ACCEPTED IN ACCORDANCE WITH THE PRESCRIBED SPECIFICATION AND ORDER.
 * 본 검사증명서에 영인된 규격번호의 사용시 안전성 문제가 발생할 수 있으며, 검사증명서 재발주 시 원사 시공서 재조명 불이익을 당할 수 있습니다.

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명 정보 포함)로부터 출력된 사본입니다. 전자문서의 내용은 원본과 동일하며, 고객포털에서 확인하실 수 있습니다. (http://sm.hyundai-steel.com/cs/compagn.jsp)
 * This Mill Test Certificate is a copy that has been printed from original electronic document (with digital signing).
 You are able to check an original electronic document at Hyundai's customer portal (http://sm.hyundai-steel.com/cs/compagn.jsp) * Qrcode scanner App : 'Qpear'

QA Manager

HYUNDAI STEEL

COPY

