

VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan, C.P. 07730, México, D.F. Tels.: 5368-6637 5368-6567 e-mail: onix10@prodigy.net.mx

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01 03 PZAS VÁLVULA MARIPOSA DE 12"CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO. VASTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO DE BUNA-N, CON PALANCA DE

HIERRO.

PARTIDA 02 06 PZAS IDEM A LA ANTERIOR PERO DE 8"

PARTIDA 03 10 PZAS IDEM A LA ANTERIOR PERO DE 6"

PARTIDA 04 06 PZAS IDEM A LA ANTERIOR PERO DE 4"

ESPECIFICACIONES:

CUERPO:

HIERRO FUNDIDO

DISCO:

HIERRO FUNDIDO ACERO AL CARBON

VASTAGO: ASIENTO:

BUNA-N

OBSERVACIONES:

TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO. ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

FACTURA: 1733

FECHA: 1 DE JUNIO DEL 2009.

Vo.Bo. DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

ROJAS

VÁLVULAS ONIX S.A. DE C.V. DEPTO DE VENTAS.

FERNANDO GARCÍA GARCÍA.