

# Valvulas Onix, S.A. de C.V.

Norte 80 "A" No. 4714  
Col. Nueva Tenochtitlán  
07890 México, D.F.  
Tel. 5368-6637 / 6567

# Planta

Av. Montevideo 616  
Col. San Bartolo Atepehuacan  
07730 México, D.F.  
e-mail: onix10@prodigy.net.mx



## CERTIFICADO DE CALIDAD

**CLIENTE:** PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

**DESCRIPCIÓN:**

**PARTIDA 01:** 12 PZAS. VÁLVULA MARIPOSA DE 8" CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, DISCO Y VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, ASIENTO DE BUNA-N, OPERADA CON PALANCA DE HIERRO.

**ESPECIFICACIONES:**

**CUERPO:** HIERRO FUNDIDO  
**DISCO:** ACERO INOXIDABLE  
**VASTAGO:** ACERO INOXIDABLE  
**ASIENTO:** BUNA-N

**OBSERVACIONES:**

TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFATORIOS.

**GARANTIA:**

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.

ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

**FACTURA:** 7428

**FECHA:** 02 DE MAYO DEL 2006

**Vo.Bo.**  
**DEPTO. CONTROL DE CALIDAD**

\_\_\_\_\_  
**ING. SAMUEL ROJAS**

**VÁLVULAS ONIX S.A. DE C.V.**  
**DEPTO DE VENTAS.**

\_\_\_\_\_  
**FERNANDO GARCÍA GARCÍA.**