



VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,
C.P. 07730, México, D.F. Tels.: 5368-6637 5368-6567
e-mail: onix10@prodigy.net.mx

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01 02 PZAS VÁLVULA MARIPOSA DE 12" CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO, VASTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO DE BUNA-N, CON PALANCA DE HIERRO.

ESPECIFICACIONES:

**CUERPO: HIERRO FUNDIDO
DISCO: HIERRO FUNDIDO
VASTAGO: ACERO AL CARBON
ASIENTO: BUNA-N**

OBSERVACIONES:

TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO DEFECTUOSO.

**NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.
ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.**

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

**FACTURA : 1730
FECHA: 29 DE MAYO DEL 2009.**

**Vo.Bo.
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD**

ING. SAMUEL ROJAS

**VÁLVULAS ONIX S.A. DE C.V.
DEPTO DE VENTAS.**

FERNANDO GARCÍA GARCÍA.