



VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,
C.P. 07730, México, D.F. Tels.: 5368-6637 5368-6567
e-mail: onix10@prodigy.net.mx

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01: 2 PZAS. VÁLVULA MARIPOSA DE 18" CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO, VÁSTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO DE BUNA-N, CON OPERADOR DE ENGRANES

ESPECIFICACIONES:

**CUERPO: HIERRO FUNDIDO
DISCO: HIERRO FUNDIDO
VASTAGO: ACERO AL CARBON
ASIENTO: BUNA-N**

OBSERVACIONES:

TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN EL MANEJO DE LODO CON ACEITE.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO. ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

FACTURA: 420

FECHA: 8 DE MARZO DEL 2007.

**Vo.Bo.
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD**



ING. SAMUEL ROJAS

**VALMAR ONIX
DEPTO DE VENTAS.**



FERNANDO GARCÍA GARCÍA.