

# VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta R.F.C. GAAG-440209-MHO  
Av. Montevideo 616, Col. San Bartolo Atepehuacan,  
C.P. 07730, México, D. F. Tel.: 5368-6637 / 6567

## CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01: 15 PZAS. VÁLVULA MARIPOSA DE 3" CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO,  
VÁSTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO DE BUNA-N, CON PALANCA.  
PARTIDA 02: 10 PZAS IDEM PERO DE 6"

ESPECIFICACIONES:

CUERPO: HIERRO FUNDIDO  
DISCO: HIERRO FUNDIDO  
VASTAGO: ACERO AL CARBON  
ASIENTO: BUNA-N

OBSERVACIONES:

TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFATORIOS EN EL MANEJO DE LODO CON ACEITE.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.  
ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

FACTURA: 192  
FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2006.

Vo.Bo.  
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

\_\_\_\_\_  
ING. SAMUEL ROJAS

VALMAR ONIX  
DEPTO DE VENTAS.

\_\_\_\_\_  
FERNANDO GARCÍA GARCÍA.