



VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

R.F.C. GAAG-440209-MH0

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,

C.P. 07730, México, D.F. Del. Gustavo A. Madero

e-mail: onix10@prodigy.net.mx

www.valvulasonix.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS ,S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA: 01 10 PZAS 8" VALVULA MARIPOSA CUERPO Y DISCO DE HIERRO
FUNDIDO, Y VASTAGO DE ACERO AL CARBÓN, ASIENTO DE
BUNA-N, PALANCA DE HIERRO.

ESPECIFICACIONES:

CUERPO: HIERRO FUNDIDO
DISCO: HIERRO FUNDIDO
VASTAGO: ACERO AL CARBON
ASIENTO: BUNA-N
PALANCA: HIERRO FUNDIDO

OBSERVACIONES:

TODAS LA VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI.
OBTENIENDO RESULTADOS SATISFATORIOS.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL
O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS
QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO
AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUIMICO.

ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PROMEDIO DE UN AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS
COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGUN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES,
PÉRDIDAS POR PARAO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROSD
DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTICULO.

FACTURA: 1063

FECHA : 6 DE JUNIO 2013

Vo.Bo.
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

ING. SAMUEL ROJAS

VÁL MAR ONIX
DEPTO. DE VENTAS

FERNANDO GARCÍA GARCIA