



VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

R.F.C. GAAG-440209-MH0
Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,
C.P. 07730, México, D.F. Del. Gustavo A. Madero
e-mail: onix10@prodigy.net.mx
www.valvulasonix.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC, Y CIAS S.A. DE C.V.
DESCRIPCIÓN:

PARTIDA: 01 15 PZAS 3" VALVULA MARIPOSA CUERPO Y DISCO DE HIERRO
FUNDIDO, Y VASTAGO DE ACERO AL CARBÓN, ASIENTO DE
BUNA-N, PALANCA DE HIERRO.

ESPECIFICACIONES:

CUERPO: HIERRO FUNDIDO
DISCO: HIERRO FUNDIDO
VASTAGO: ACERO AL CARBON
ASIENTO: BUNA-N
PALANCA: HIERRO FUNDIDO

OBSERVACIONES:

TODAS LA VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI.
OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

GARANTIA:


GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL
O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS
QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO
AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUIMICO.
ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PROMEDIO DE UN AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS
COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGUN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES,
PÉRDIDAS POR PARAO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROSD
DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTICULO.


FACTURA: 1077
FECHA : 14 DE JUNIO 2013

Vo.Bo.
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD



ING. SAMUEL ROJAS

VÁL MAR ONIX
DEPTO. DE VENTAS



FERNANDO GARCIA GARCIA