



AV. MONTEVIDEO No. 616  
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN  
C.P. 07730 MEXICO, D.F.  
R.F.C. INT-140903-2F4  
TELS.: 55-53-68-65-67 Y 55-53-68-66-37  
[intervalonix@hotmail.com](mailto:intervalonix@hotmail.com)  
[www.valvulasonix.com](http://www.valvulasonix.com)

**CERTIFICADO DE CALIDAD**

**CLIENTE:** PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

**DESCRIPCIÓN:**

- ❖ 5 PZAZ VÁLVULA MARIPOSA ONIX DE 4" Y 5 PZAZ DE 10" CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO DE BUNA-N, VASTAGO DE AC. CARBON Y PALANCA DE HIERRO F.

**ESPECIFICACIONES:**

CUERPO HIERRO FUNDIDO  
DISCO HIERRO FUNDIDO  
VASTAGO DE ACERO AL CARBON  
ASIENTO DE BUNA N  
PALANCA DE HIERRO.FUNDIDO

**OBSERVACIONES:**

TODAS LA VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

**GARANTÍA:**

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O DEFECTUOSO.


NO EXISTE GARANTÍA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.

ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE POR UN PROMEDIO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

**-FACTURA: 24-A**

**FECHA: 12-06-2015**

VoBo  
DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD  
  
ING. SAMUEL ROJAS

VALMAR ONIX  
DEPTO DE VENTAS  
  
FERNANDO GARCIA GARCIA



AV. MONTEVIDEO No. 616  
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN  
C.P. 07730 MEXICO, D.F.  
R.F.C. INT-140903-2F4  
TELS.: 55-53-68-65-67 Y 55-53-68-66-37  
[intervalonix@hotmail.com](mailto:intervalonix@hotmail.com)  
[www.valvulasonix.com](http://www.valvulasonix.com)

CERTIFICADO DE CALIDAD

**CLIENTE:** PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

**DESCRIPCIÓN:**

5 PZAS VÁLVULA MARIPOSA ONIX DE 2" CUERPO DE HIERRO F., DISCO DE HIERRO F. ASIENTO DE BUNA-N, VASTAGO DE ACERO AL CARBON, PALANCA DE HIERRO FUNDIDO.

**ESPECIFICACIONES:**

CUERPO HIERRO FUNDIDO  
DISCO DE HIERRO FUNDIDO  
VASTAGO AC.AL CARBON  
ASIENTO DE BUNA N  
PALANCA DE HIERRO FUNDIDO

**OBSERVACIONES:**

TODAS LA VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI.  
OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

**GARANTÍA:**

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL  
O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS  
QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO  
AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTÍA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.  
ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE POR UN PROMEDIO DE UN AÑO A PARTIR DE LA  
FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS  
COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES,  
PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS  
DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

-FACTURA: 70-A

FECHA: 21-07-2015

VoBo  
DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

ING. SAMUEL ROJAS

VALMAR ONIX  
DEPTO DE VENTAS

FERNANDO GARCIA GARCIA