



AV. MONTEVIDEO No. 616
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN
C.P. 07730 MEXICO, D.F.
R.F.C. INT-140903-2F4
TELS.: 55-53-68-65-67 Y 55-53-68-66-37
intervalonix@hotmail.com
www.valvulasonix.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

- ❖ 5 PZAZ VÁLVULA MARIPOSA ONIX DE 4" Y 5 PZAZ DE 10" CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO DE BUNA-N, VASTAGO DE AC. CARBON Y PALANCA DE HIERRO F.

ESPECIFICACIONES:

CUERPO HIERRO FUNDIDO
DISCO HIERRO FUNDIDO
VASTAGO DE ACERO AL CARBON
ASIENTO DE BUNA N
PALANCA DE HIERRO.FUNDIDO

OBSERVACIONES:

TODAS LA VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

GARANTÍA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O DEFECTUOSO.


NO EXISTE GARANTÍA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.

ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE POR UN PROMEDIO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

FACTURA: 24-A

FECHA: 12-06-2015

VoBo
DEPTO.DE CONTROL DE CALIDAD


ING. SAMUEL ROJAS

VALMAR ONIX
DEPTO DE VENTAS


FERNANDO GARCIA GARCIA