



# VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

R.F.C. GAAG-440209-MH0  
Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,  
C.P. 07730, México, D.F. Del. Gustavo A. Madero  
e-mail: onix10@prodigy.net.mx  
www.valvulasonix.com

## CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA DE CV  
DESCRIPCIÓN:

PARTIDA: 01 10 PZAS 6" VALVULA MARIPOSA CUERPO Y DISCO DE HIERRO  
02 03 PZAS 12" FUNDIDO, Y VASTAGO DE ACERO AL CARBÓN, ASIENTO DE  
BUNA-N, PALANCA DE HIERRO.

### ESPECIFICACIONES:

CUERPO: HIERRO FUNDIDO  
DISCO: HIERRO FUNDIDO  
VASTAGO: ACERO AL CARBON  
ASIENTO: BUNA-N  
PALANCA: HIERRO FUNDIDO

### OBSERVACIONES:

TODAS LA VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI.  
OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

### GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL  
O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS  
QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO  
AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUIMICO.  
ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PROMEDIO DE UN AÑO A PARTIR DE LA  
FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS  
COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGUN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES,  
PÉRDIDAS POR PARAO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS  
DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTICULO.

FACTURA: 1266

FECHA: 04 DICIEMBRE 2013

Vo.Bo.  
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

\_\_\_\_\_  
ING. SAMUEL ROJAS

VÁL MAR ONIX  
DEPTO. DE VENTAS

\_\_\_\_\_  
FERNANDO GARCÍA GARCÍA