



VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

R.F.C. GAAG-440209-MH0
Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,
C.P. 07730, México, D.F. Del. Gustavo A. Madero
e-mail: onix10@prodigy.net.mx
www.valvulasonix.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS ,S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01	7 PZAS	2 1/2"	VALVULA MARIPOSA CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO DISCO DE BRONCE, Y VASTAGO DE ACERO AL CARBÓN, ASIENTO DE BUNA-N, CON PALANCA DE HIERRO.
PARTIDA 02	20 PZAS	6"	IDEM A LA ANTERIOR PERO DE 6"
PARTIDA 03	5 PZAS	8"	IDEM A LA ANTERIOR PERO DE 8"

ESPECIFICACIONES:

CUERPO: HIERRO FUNDIDO
DISCO: HIERRO FUNDIDO
VASTAGO: ACERO AL CARBON
ASIENTO: BUNA-N
PALANCA: HIERRO FUNDIDO

OBSERVACIONES:

TODAS LA VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUIMICO.
ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PROMEDIO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGUN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARAO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSEQUENTES DEL USO DEL ARTICULO.

FACTURA: 1337

FECHA: 12 MARZO 2014.

Vo.Bo.

DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

ING.ROLANDO MEDINA

VÁL MAR ONIX
DEPTO. DE VENTAS

FERNANDO GARCIA GARCIA