



# VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

R.F.C. GAAG-440209-MH0  
Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,  
C.P. 07730, México, D.F. Del. Gustavo A. Madero  
e-mail: onix10@prodigy.net.mx  
www.valvulasonix.com

## CERTIFICADO DE CALIDAD

**CLIENTE:** PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

**DESCRIPCIÓN:**

**PARTIDA 01 15 PZAS 4" VÁLVULA MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO,  
02 15 PZAS 6" VASTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO BUNA N, OPERADOR  
03 10 PZAS 8" DE ENGRANES.**

**ESPECIFICACIONES:**

**CUERPO: HIERRO FUNDIDO  
DISCO: HIERRO FUNDIDO  
VASTAGO: ACERO AL CARBON  
ASIENTO: BUNA N**

**OBSERVACIONES:**

**TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.**

**GARANTIA:**

**GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO DEFECTUOSO.**

**NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.  
ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.**

**EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.**

**FACTURA : 210  
FECHA: 26 DE MAYO DEL 2011.**

**Vo.Bo.  
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD**

**ING. SAMUEL ROJAS**

**VALMAR ONIX  
DEPTO DE VENTAS.**

**FERNANDO GARCÍA GARCÍA.**