



# VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,  
C.P. 07730, México, D.F. Tels.: 5368-6637 5368-6567  
e-mail: [onix10@prodigy.net.mx](mailto:onix10@prodigy.net.mx)

## CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA Y CIAS., S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01 10 PZAS VÁLVULA MARIPOSA DE 4" CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO,  
VASTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO DE BUNA-N, CON PALANCA DE  
HIERRO.  
PARTIDA 02 05 PZAS IDEM A LA ANTERIOR PERO DE 6"  
PARTIDA 03 10 PZAS IDEM A LA ANTERIOR PERO DE 8"

ESPECIFICACIONES:

CUERPO: HIERRO FUNDIDO  
DISCO: HIERRO FUNDIDO  
VASTAGO: ACERO AL CARBON  
ASIENTO: BUNA-N

OBSERVACIONES:

TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO  
RESULTADOS SATISFACTORIOS.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU  
MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON.  
NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O  
MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO  
DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.  
ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA  
Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN  
NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO  
DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL  
ARTÍCULO.

FACTURA : 2246  
FECHA: 9 NOVIEMBRE DEL 2009.

Vo.Bo.  
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

\_\_\_\_\_  
ING. SAMUEL ROJAS

VÁLVULAS ONIX S.A. DE C.V.  
DEPTO DE VENTAS.

\_\_\_\_\_  
FERNANDO GARCÍA GARCÍA.