



VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,
C.P. 07730, México, D.F. Tels.: 5368-6637 5368-6567
e-mail: onix10@prodigy.net.mx

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01 15 PZAS VÁLVULA MARIPOSA DE 10" CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO, VASTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO DE BUNA-N, CON OPERADOR DE ENGRANES.

PARTIDA 02 05 PZAS IDEM A LA ANTERIOR PERO DE 2 1/2"

ESPECIFICACIONES:

CUERPO: HIERRO FUNDIDO
DISCO: HIERRO FUNDIDO
VASTAGO: ACERO AL CARBON
ASIENTO: BUNA-N

OBSERVACIONES:

TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO. ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS OPERADOS EN ENTORNOS CORROSIVOS, COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE EQUIPO, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN Y OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTICULO.

FACTURA : 2376
FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2010.

Vo.Bo.
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

VALMAR ONIX.
DEPTO DE VENTAS.

PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.
ING. SAMUEL ROJAS

FERNANDO GARCÍA GARCÍA.

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 26 Feb 2010
0000191
FIRMA Fernando Ruiz