



VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,
C.P. 07730, México, D.F. Tels.: 5368-6637 5368-6567
e-mail: onix10@prodigy.net.mx

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01 10 PZAS VÁLVULA MARIPOSA DE 3" CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO
FUNDIDO, VASTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO DE BUNA-N, CON
PALANCA.

PARTIDA 02 02 PZAS IDEM A LA ANTERIOR PERO DE 4"

ESPECIFICACIONES:

CUERPO: HIERRO FUNDIDO
DISCO: HIERRO FUNDIDO
VASTAGO: ACERO AL CARBON
ASIENTO: BUNA-N

OBSERVACIONES:

TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO
RESULTADOS SATISFACTORIOS.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU
MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON.
NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O
MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO
DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.
ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN
NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO
DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL
ARTÍCULO.

FACTURA: 2408

FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2010.

Vc.Bo.
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

ING. SAMUEL ROJAS

VÁL MAR ONIX.
DEPTO DE VENTAS.

FERNANDO GARCÍA GARCÍA.