



VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

R.F.C. GAAG-440209-MH0
Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,
C.P. 07730, México, D.F. Del. Gustavo A. Madero
e-mail: onix10@prodigy.net.mx
www.valvulasonix.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01 05 PZAS VALVULA DE MARIPOSA MARCA ONIX DE 2" CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO, VASTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO DE BUNA-N, CON PALANCA

PARTIDA 02 10 PZAS IDEM A LA ANTERIOR PERO DE 6"

ESPECIFICACIONES:

CUERPO: HIERRO FUNDIDO
DISCO: HIERRO FUNDIDO
VASTAGO: ACERO AL CARBON
ASIENTO: BUNA-N

PRUEBA HIDROSTATICA
CUERPO
ASIENTO

PRESION
225 PSI
175 PSI

OBSERVACIONES :


TODAS LAS VALVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIÉNDOSE RESULTADOS SATISFACTORIOS.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIA O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILIZEN DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON PARA SU OPERACIÓN NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL. NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSION Y/O DAÑO QUIMICO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE POR UN PERIODO DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMOS DE OPERACIÓN, NEUMATICOS, ELECTRICOS O DE OTROS TIPOS.

FACTURA : 2524

FECHA: 7 ABRIL DE 2010



Vo.Bo
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

ING. SAMUEL ROJAS C.

VALVULAS ONIX, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE VENTAS

FERNANDO GARCIA GARCIA