



# VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

R.F.C. GAAG-440209-MH0

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,

C.P. 07730, México, D.F. Del. Gustavo A. Madero

e-mail: onix10@prodigy.net.mx

www.valvulasonix.com

## CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

### DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01 10 PZAS 2" VÁLVULA MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO,  
02 20 PZAS 3" VASTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO BUNA N, PALANCA DE  
03 15 PZAS 6" DE HIERRO.

### ESPECIFICACIONES:

CUERPO: HIERRO FUNDIDO  
DISCO: HIERRO FUNDIDO  
VASTAGO: ACERO AL CARBON  
ASIENTO: BUNA N

### OBSERVACIONES:

TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

### GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.

ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

FACTURA : 294

FECHA: 11 De Agosto de 2011 DEL 2011.

Vo.Bo.  
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

\_\_\_\_\_  
ING. SAMUEL ROJAS

VÁL MAR ONIX  
DEPTO DE VENTAS.

\_\_\_\_\_  
FERNANDO GARCÍA GARCÍA.