



VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

R.F.C. GAAG-440209-MH0

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,

C.P. 07730, México, D.F. Del. Gustavo A. Madero

e-mail: onix10@prodigy.net.mx

www.valvulasonix.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC,S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01: 10 PZAS. VÁLVULA DE MARIPOSA MARCA ONIX DE 3" CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO , ASIENTO DE BUNA-N, CON PALANCA

ESPECIFICACIONES:

CUERPO: HIERRO FUNDIDO
DISCO: HIERRO FUNDIDO
VASTAGO: ACERO AL CARBON
ASIENTO: BUNA-N

OBSERVACIONES:

TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFATORIOS EN EL MANEJO DE LODO CON ACEITE.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.

ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

FACTURA: 446


FECHA: 20 DE DICIEMBRE 2011

Vo.Bo.
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD



ING. SAMUEL ROJAS

VALMAR ONIX
DEPTO DE VENTAS.



FERNANDO GARCÍA GARCÍA.