



# VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

R.F.C. GAAG-440209-MH0

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,

C.P. 07730, México, D.F. Del. Gustavo A. Madero

e-mail: onix10@prodigy.net.mx

www.valvulasonix.com

## CERTIFICADO DE CALIDAD

**CLIENTE:** PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

**DESCRIPCIÓN:**

**PARTIDA 01 32 PZAS VÁLVULA MARIPOSA DE 4" CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO, VASTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO DE BUNA-N, CON PALANCA DE HIERRO.**

**ESPECIFICACIONES:**

**CUERPO: HIERRO FUNDIDO  
DISCO: HIERRO FUNDIDO  
VASTAGO: ACERO AL CARBON  
ASIENTO: BUNA-N**

**OBSERVACIONES:**

**TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.**

**GARANTIA:**

**GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO DEFECTUOSO.**

**NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.**

**ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.**

**EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.**

**FACTURA : 56**

**FECHA: 02 DE DICIEMBRE 2010.**

**Vo.Bo.  
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. SAMUEL ROJAS**

**VAL MAR ONIX  
DEPTO DE VENTAS.**

  
\_\_\_\_\_  
**FERNANDO GARCÍA GARCÍA.**