



# VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

R.F.C. GAAG-440209-MH0

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,

C.P. 07730, México, D.F. Del. Gustavo A. Madero

e-mail: onix10@prodigy.net.mx

www.valvulasonix.com

## CERTIFICADO DE CALIDAD

**CLIENTE:** PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

**DESCRIPCIÓN:**

**PARTIDA:** 01 10 PZA 6" VALVULA MARIPOSA CUERPO Y DISCO DE DE HIERRO,  
02 05 PZA 8" VASTAGO ACERO AL CARBON, ASIETNO DE BUNA-N,  
03 25 PZA 4" PALANCA DE HIERRO.

**ESPECIFICACIONES:**

**CUERPO:** HIERRO FUNDIDO  
**DISCO:** HIERRO FUNDIDO  
**VASTAGO:** ACERO AL CARBON  
**ASIENTO:** BUNA-N  
**PALANCA:** HIERRO FUNDIDO

**OBSERVACIONES:**

TODAS LA VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI.  
OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

**GARANTIA:**

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL  
O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS  
QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO  
AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUIMICO.

ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PROMEDIO DE UN AÑO A PARTIR DE LA  
FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS  
COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGUN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES,  
PÉRDIDAS POR PARAO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROSD  
DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTICULO.

**FECHA:** 08 DE JUNIO DEL 2012.

**FACTURA:** 606

Vo.Bo.  
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

\_\_\_\_\_  
ING. SAMUEL ROJAS

VÁL MAR ONIX  
DEPTO. DE VENTAS

\_\_\_\_\_  
FERNANDO GARCIA GARCIA