



VALMAR ONIX

Guillermo García Acosta

R.F.C. GAAG-440209-MH0

Av. Montevideo No. 616 Col. San Bartolo Atepehuacan,

C.P. 07730, México, D.F. Del. Gustavo A. Madero

e-mail: onix10@prodigy.net.mx

www.valvulasonix.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

PARTIDA 01 10 PZAS VÁLVULA MARIPOSA DE 4", 10 DE 6", 6 DE 8", CON CUERPO Y DISCO DE HIERRO FUNDIDO, VASTAGO DE ACERO AL CARBON, ASIENTO DE BUNA-N, CON PALANCA DE HIERRO.

ESPECIFICACIONES:

**CUERPO: HIERRO FUNDIDO
DISCO: HIERRO FUNDIDO
VASTAGO: ACERO AL CARBON
ASIENTO: BUNA-N**

OBSERVACIONES:

TODAS LAS VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

GARANTIA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O MATERIAL. ESTA GARANTIA CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DEL ARTICULO DEFECTUOSO.

NO EXISTE GARANTIA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.

ESTA GARANTIA ESTARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS, COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

FACTURA : 62

FECHA: 09 DE DICIEMBRE 2010.

**Vo.Bg.
DEPTO. CONTROL DE CALIDAD**

ING. SAMUEL ROJAS

**VÁL MAR ONIX
DEPTO DE VENTAS.**

FERNANDO GARCÍA GARCÍA.