

CALIDAD

N°. 364702

CERTIFICADO DE CALIDAD


NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

N° CONF. PEDIDO:
156408

PRODUCTO:
G42A0H0 V. CORRUGADA G42 (#4) 12.7mm A 12.0m

FECHA DE EMBARQUE:
13.12.2016

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
M030016	0.45	1.11	0.154	0.009	0.013	74.25	47.15	13.50		CUMPLE
M030217	0.44	1.13	0.166	0.014	0.009	71.05	47.25	14.50		CUMPLE
S391049	0.43	1.15	0.174	0.009	0.010	73.58	46.36	12.50		CUMPLE
S391094	0.45	1.12	0.178	0.008	0.016	73.97	46.68	12.67		CUMPLE
S391096	0.43	1.10	0.172	0.015	0.017	74.29	47.59	13.00		CUMPLE
S391149	0.44	1.17	0.155	0.012	0.017	71.86	46.51	13.25		CUMPLE
S391206	0.42	1.19	0.150	0.015	0.021	71.85	45.74	13.25		CUMPLE
S391757	0.47	1.15	0.202	0.011	0.018	78.16	48.11	14.00		CUMPLE
S391788	0.43	1.16	0.197	0.009	0.017	75.16	48.98	13.67		CUMPLE
PROMEDIO						73.79	47.15	13.37		



OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:
 NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011
 ENTREGA: 80681056

NMX-100
CNCP

HORA: 15:21:31

CALIDAD

LEO DAN CUEVAS XOLOT