


Ace Ramos		CARRETERA MONCLOVA KM 4 NUMERO 2125, TRA				RAMOS ARIZPE, COAHUILA					
DATOS DEL CLIENTE / CUSTOMER DATA				No. Certificado/ Certificate No:				DATOS DEL EMBARQUE			
Cliente/ Customer: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV				2945 - 10142434				Num. Viaje/ Travel No: 2945			
Dirección/ Address: AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 0				Fecha/ Date: 02-Nov-2012				Remision/ Invoice No: 43002655			
Ciudad/ City: TULTITLAN		Estado/ State: EDO. DE MEXICO		<b>PRODUCTO TERMINADO/ FINISHING PRODUCT</b>				Pedido/ Customer Order No: 10142434			
Teléfono/ Phone: 10838570		Pais/ Country: C.P./ ZIP: 54940						Num. Plan/ Shipping: 3367			
Correo Electrónico/ eMail:								Fecha Embarque/ Shipping Date: 02-Nov-2012			

COMPOSICION QUIMICA (% en Peso) / CHEMICAL COMPOSITION (% weight)														
Colada/ Heat	Secuencia/ Sequence	Molino/ Mill	Clave	Producto / Description of Goods	%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu				
48979	1921	MOLRAM 01	LI1071	IA ANGULO LI 3" x 3" x 1/4" A-36 12.20m 4.0T	0.16	0.66	0.18	0.014	0.016	0.23				

PROP. FISICAS/PHYSICAL TEST											
Colada/ Heat	Secuencia/ Sequence	Molino/ Mill	Clave	Producto / Description of Goods	Cantidad / Quantity	RT / TS		Lf / Ys		Elongación en % de 8 pulgadas / Elongation in % of 8 inches	Prueba de Doblez / Bend Test
						Kg / mm2	Psi	Kg/mm2	Psi		
48979	1921	MOLRAMO 1	LI1071	IA ANGULO LI 3" x 3" x 1/4" A-36 12.20m 4.0T	3	42.7	60,662.8	29.4	41,859.5	38	Cumple

El material se encuentra libre de daos al momento de embarcarse. Sin golpes, raspaduras, dobleces, pintura o aceite

Certificamos que este material se ha producido, inspeccionado y probado acuerdo a normas de fabricación del acero aplicables y las dimensionales NMX B 252; ASTM A6/A6M, cumpliendo satisfactoriamente los resultados obtenidos, quedando en los registros de la compañía.



Aseguramiento de Calidad / Certification  
 Ing. Octavio Sarabia Caballero  
 Gerente de Aseguramiento de Calidad /  
 Quality Assurance Manager