

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayos Mecánicos y Químicos

 PLANTA:
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO
 C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

FOLIO 30868

FECHA 29/mayo/2012

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	% C Cr	% Mn Ni	% S Cu	% P Si	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	DobleZ 180°
				mm	pulgadas						Mpa	kgf/mm2	Mpa	kgf/mm2			
207517	A 36	ANGULO	25.4 X 2.7	1 X 0.109"	6.00M	0.190	0.750	0.031	0.015	378.00	38.50	524.00	53.40	25.5		N/A	
						0.160	0.070	0.220	0.200								
207518	A 36	ANGULO	25.4 X 2.7	1 X 0.109"	6.00M	0.170	0.750	0.041	0.028	379.00	38.60	520.00	53.00	25.5		N/A	
						0.210	0.080	0.310	0.190								

Observaciones

Remisión No. 4503-3433

Góndola / Placas 373AE4

Pedido No. 94483

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas:

- NMX-C-407-ONNCCE-2001
- NMX-B-113-1981
- NMX-B-172-1988
- ASTM A 370 05
- ASTM E 415 99a


Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:

- NMX-C-407-ONNCCE-2001
- NMX-B-252-1988
- NMX-B-254-1987
- ASTM A 6/A 6M 07
- ASTM A 36/A 36M 05
- ASTM A 529/A 529M 05
- ASTM A 615/A 615M 06a

AUTORIZA

Nombre: SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN

Firma:



Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.