



AV. MONTEVIDEO No. 616  
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN  
C.P. 07730 MEXICO, D.F.  
R.F.C. INT-140903-2F4  
TELS.: 55-53-68-65-67 Y 55-53-68-66-37  
[intervalonix@hotmail.com](mailto:intervalonix@hotmail.com)  
[www.valvulasonix.com](http://www.valvulasonix.com)

**CERTIFICADO DE CALIDAD**

**CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.**

**DESCRIPCIÓN:**

01) 12 PZA VALVULA DE MARIPOSA ONIX 6"

**ESPECIFICACIONES:**

CUERPO :	HIERRO FUNDIDO ASTM A-126
DISCO :	HIERRO FUNDIDO ASTM A-126
VASTAGO :	ACERO AL CARBON
ASIENTO :	BUNA-N
PALANCA:	HIERRO FUNDIDO ASTM A-126

**OBSERVACIONES:**

TODAS LA VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI. OBTENIENDO RESULTADOS SATISFATORIOS.

**GARANTÍA:**

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O DEFECTUOSO.  
NO EXISTE GARANTÍA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.  
ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE POR UN PROMEDIO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.  
EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

-FACTURA: A-913

FECHA: 25 DE MARZO DE 2019

VoBo

DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

ING. MIGUEL MARTINEZ

VALMAR ONIX

DEPTO DE VENTAS

FERNANDO GARCIA G.