

CALIDAD

N°. 110827

CERTIFICADO DE CALIDAD


 NOMBRE DEL CLIENTE:
 PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

 N° CONF. PEDIDO:
 44159

 PRODUCTO:
 G42C0H0 V. CORRUGADA 42 19.1MM A 12.0 M

 FECHA DE EMBARQUE:
 19.10.2011

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
S342851	0.46	1.07	0.250	0.010	0.029	75.41	46.47	15.75		BUENO
S343071	0.46	1.09	0.300	0.015	0.021	80.13	50.50	15.00		BUENO
S343072	0.46	1.10	0.290	0.016	0.025	83.01	51.48	14.25		BUENO
PROMEDIO						79.51	49.48	15.00		



OBSERVACIONES:

 CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:
 NMX-C-407-2001
 ENTREGA: 80220991

PLACAS: 205DF3

HORA: 14:20:12

CALIDAD

LEO DAN CUEVAS XOLOT